

## Skydds- och säkerhetsföreskrifter

# Tagene

## Deponi och omlastning

Karlsbogårdsgatan 30, 425 37 Hisings Kärra



**Syftet** med dessa skydds- och säkerhetsföreskrifter är att förhindra tillbud och olyckor på anläggningen. Underlåtenhet att följa föreskrifterna kan medföra fara för liv eller allvariga personskador samt innebära restriktioner vid kommande besök.  
En försäkran att underteckna finns som bilaga.

## Innehållsföreteckning

Praktisk information Tagene.....	3
Nödläge .....	3
Generella regler .....	4
Regler för dig som är chaufför .....	5
Regler för dig som är entreprenör och Renovas servicepersonal .....	6
Regler för dig som arbetar på anläggningen .....	7
Försäkran .....	8

## Praktisk information Tagene

Kontaktinformation	
<b>Besöksadress:</b>	Karlsbogårdsgatan 30, 425 37 Hisings Kärra
<b>Öppettider:</b>	Vardagar 06.00 – 16.00. Övrig tid endast efter överenskommelse.
<b>Telefon:</b>	Anläggningen: 031 - 61 80 57 Daniel Rodhe (platsansvarig): 031 – 61 81 72
Övrig info	
<b>Första hjälpen/HLR</b>	Utrustning för första hjälpen/HLR finns i våghuset.
<b>Toalett</b>	Toalett finns på våghusets norra gavel. Ingång från utsidan av huset.
<b>Besökare</b>	Alla som besöker anläggningen ska anmäla sig i våghuset.

## Nödläge

### Brand - utrymning

**RÄDDA** - Rädda den som är i uppenbar fara.

**LARMA** - Ring 112 Räddningstjänsten, meddela din adress, vad som inträffat, uppge ditt namn och om det finns skadade eller instängda. Kontakta Renovas deponipersonal 031 - 61 80 57.

**VARNA** - Varna alla som hotas av fara.

**SLÄCK** - Släck branden om det bedöms kunna göras utan risk. Stäng fönster och dörrar.

**UTRYM** - Utrym snarast via närmaste utrymningsväg.

**Återsamlingsplats** 50 meter söder om våghuset. Lämna inte återsamlingsplatsen utan utrymningsledarens godkännande.

### Arbetsplatsolycka

- **Gör en bedömning av situationen.**
- **Ge första hjälpen.**
  - Hjärt-lungräddning eller åtgärder för att stoppa blödning och/eller chock.
  - Åtgärder med ögonspolning och nödduschning vid skada efter stänk, över-sköljning m.m.
  - Åtgärder för att vid behov få den skadade eller sjuke under medicinsk vård
  - Utrustning för Första hjälpen/HLR finns i våghuset.
- **Vid behov ring 112**
- **Kontakta Renovas deponipersonal i vågen/kontrollrummet tel. 031 – 61 80 57**

## Generella regler

- Besökare skall anmäla sig till personalen på anläggningen. Guide, med besökare, är ansvarig för att besökare följer gällande säkerhetsföreskrifter.
- Anläggningen får endast tillträdas, servas och repareras av personer som tagit del av skydds- och säkerhetsföreskrifterna och skriftligen förklarat sig införstådda med dess innebörd.
- Legitimation (ID-handling) ska medföras och uppvisas på anmodan.
- På denna anläggning ska varselkläder och skyddsskor bäras och föreskriven skyddsutrustning användas. Personlig skyddsutrustning såsom andnings- och hörselskydd ska medföras och användas vid behov.
- Efter överenskommelse med platschef kan avsteg från användandet av föreskrivna skyddskläder göras. Till exempel enbart varselväst accepteras på vissa områden.
- Rökning är förbjudet på Renovas område, undantaget anvisad plats (våghusets baksida).
- Användning av eller att vara påverkad av alkohol eller droger är förbjudet på Renovas område.
- Allmänna trafikregler gäller inom anläggningen. Generell hastighetsbegränsningen är 20 km/h om inget annat skyltas.
- Området är hårt trafikerat av alla typer av fordon. Skaffa ögonkontakt med chauffören i fordonet innan passage av trafikerat område sker.
- Visa alltid hänsyn till arbetsmaskiner. Håll avstånd!
- Skadat elektriskt material ska genast rapporteras till Renovas personal, som därefter skyndsamt informerar Renovas el-avdelning.
- Spill (olja, fett, kemikalier etc.) skall omgående saneras. Kontakta Renovas deponipersonal omgående för mer information.
- Vid brand eller rökutveckling meddela Renovas eller maskinentreprenörens personal **omedelbart**. Ring 031-61 80 57 och följ de instruktioner du får av dem. Påbörja släckningsarbete snarast om risk för skada och liv inte föreligger.

## Regler för dig som är chaufför

- Infarten och utfarten är en olycksdrabbad korsning. Se till att du har mycket god kontroll på annan trafik när in- och utfart sker. Visa utökad hänsyn till medtrafikanterna.
- Respektera trafikljus.
- Området är hårt trafikerat av alla typer av fordon men även gående. Skaffa ögonkontakt med chaufförer i korsande, mötande eller på annat sätt arbetande fordon innan vidare manövrar. Uppmärksamma gående på att du närmar dig dem. Högsta tillåtna hastighet inom området är 20 km/h om inget annat skyltas.
- Kör långsamt och **försiktigt** upp på vågen. Du vinner ingen tid på hårda inbromsningar eftersom dessa endast resulterar i att det tar längre tid för vågen att stabilisera sig för korrekt viktregistrering. Drag ditt vågkort och registrera avfallskod, GK-id där så erfordras.  
  
Behöver du hjälp så kontakta vågkontoret med snabbtelefonen i skåpet bredvid kortläsaren eller ring 031-61 80 57 för frågor och anvisningar om var du ska tippa din last.
- Kör långsamt och varsamt av vågen och mot det område ämnat för din last. Om du fått instruktioner från Renovas deponipersonal, följ dem. **Varning för korsande trafik.**
- Lastavsäkring och avtäckning ska ske i anslutning till rangerplatsen i nära anslutning till tippplats.
- Varningsljus ska användas under rangering och tippning.
- Blir du utvald för avfallskontroll så kör till anvisad plats och invänta kontrollpersonal.
- **Notera särskild rutin för tippning av asbest och asbestkontaminerat material\*.**
- Sitter materialet fast i behållaren, kontakta maskinförare/vågpersonal för hjälp.
- Behållare ska alltid vara i låst läge, luckor och tak på containrar ska vara stängda vid förflyttning på området.
- Skyltar, koner och andra avspärningar på området är till för allas säkerhet. Respektera dessa och lämna utrymme vid passage och tippning så att de inte döljs eller förstörs.
- Spill (olja, fett, kemikalier etc.) skall omgående begränsas och saneras. Kontakta Renovas deponipersonal omgående för mer information. Saneringsmedel finns i verkstaden bredvid våghuset, täckmatta för dagvattenbrunnar finns i verkstaden bredvid våghuset samt vid reningsverket. Rapportering av händelsen sker i TRIA.
- Utvägning: Drag kortet i terminalen och kontrollera att uppgifterna i displayen stämmer, kolla även att uppgifterna på kvittot stämmer. Om inte, kontakta vågpersonal.

\*Om du måste vistas eller utföra arbete i, vid eller i anslutning till asbestdeponin ska Renovas särskilda arbetsrutin efterföljas.

## Regler för dig som är entreprenör och Renovas servicepersonal

- När du anländer eller lämnar vår anläggning ska du anmäla detta till Renovas deponipersonal i våghuset. Är kontoret tillfälligt obemannat ring 031-61 80 57.
- Personalen informerar dig om ditt arbete och arbetsområde innan arbetet påbörjas.
- För reparation-, underhålls- och projektarbeten på anläggningen **krävs signerat arbetstillstånd**.
- "Heta arbeten" ska följas. Endast behörig personal, med skriftligt tillstånd, får utföra heta arbeten.
- Informera dig om utrymningsplan och var brandutrustning finns INNAN arbete påbörjas.
- Samtlig personal och underentreprenörer ska ha tagit del av anläggningens ordnings- och skyddsregler. Detta fritar inte entreprenören från att själv hålla sig underrättad om de risker som bedöms föreligga vid den aktuella arbetsplatsen innan arbetet påbörjas.
- Beroende på arbetets art och plats kan komradio, avspärrningar, brandsläckare etc. krävas. Renovas platsansvarige beslutar detta i samråd med dig, enl. gällande lagar och föreskrifter. Dock tillåter sig Renova att alltid ha tolkningsföreträdare.
- Var hela tiden uppmärksam på trafik omkring dig. Området är hårt trafikerat med alla typer av fordon. Etablera ögonkontakt med chauffören i fordonet innan passage av trafikerat område.
- Lämna tillbaka lånad utrustning när du lämnar Tagene deponi för dagen.
- Entreprenör ska delta i de skyddsronder, skyddsmöten och riskutredningar som Renova begär samt följa de anvisningar som Renova ger.
- Entreprenör ska redovisa en arbetsmiljöplan och arbetsberedning till Renova vid anmodan.
- Andningsmask och hjälm ska användas när behov föreligger. Maskiner ska vara utrustade med erforderliga filter. Kontakta deponipersonalen för hjälp, eller frågor angående skyddsutrustning.
- Vid arbete på hög höjd, två meter eller mer, ska föreskrifterna och relevanta skyddsåtgärder följas.
- Spill (olja, fett, kemikalier etc.) skall omgående begränsas och saneras. Kontakta Renovas deponipersonal omgående för mer information. Saneringsmedel finns i verkstaden bredvid våghuset, täckmatta för dagvattenbrunnar finns i verkstaden bredvid våghuset samt vid reningsverket. Rapportering av händelsen sker i TRIA.
- **Endast godkänd utrustning** – Varje maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet ska uppfylla kraven på godkänd arbetsutrustning enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:4 (2010:14), *Användning av arbetsutrustning*, alternativt vara CE-märkta. Starta aldrig en maskin/utrustning utan att först säkra att ingen finns i riskområdet. Entreprenören ska ha kännedom om hur det objektet han kommer i kontakt med fungerar och förvissa sig om att objektet är frånslagen innan arbetet påbörjas. Allvarliga fel på befintliga maskiner rapporteras omgående.
- **Elarbeten** - Elarbeten på Renovas elektriska utrustning får endast utföras av behörig personal.
- **Asbest** - Om du av någon anledning måste vistas eller utföra arbete i, vid eller i anslutning till asbestdeponin **ska du använda personlig skyddsutrustning**, sådan finns i våghuset. **Asbest är ett livsfarligt material**. Placera dig med vinden i ryggen. Riv eller rota inte i materialet.
- Brand, öppen låga eller misstänkt rök – Vid brand eller rökutveckling meddela Renovas eller maskinentreprenörens personal omedelbart. Ring 031 – 61 80 57 och följ de instruktioner du får av dem. Vid ensamarbete utanför ordinarie arbetstid ring 112 samt vakten på Sävenäs 031 – 61 80 29. Samlingsplats vid brandlarm är 50 meter söder om våghuset eller annan plats angiven av Renovas Personal. Meddela Renovas deponipersonal omgående om brandsläckare använts, även om den inte är tom.

## Regler för dig som arbetar på anläggningen

- Vid arbete på anläggningen ska varselkläder, skyddsskor och skyddsutrustning användas.
- Spärra av vågen innan servicearbete påbörjas.
- Inne på anläggningens område ska kommunikationsradio/mobiltelefon medtagas och användas.
- Området är hårt trafikerat med alla typer av fordon. Var försiktig och uppmärksam. Etablera ögonkontakt med chauffören i fordonet innan passage av trafikerat område sker.
- Kontakta alltid förare av maskin om du ska röra dig i maskinens arbetsområde.
- Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst ca:10m om du befinner dig i närheten av tippande fordon.
- Var uppmärksam på flygande och fallande föremål
- Ska avfallskontroll utföras så etablera och vidhåll god kontakt med chauffören under fordonets placering och tippning, säkerhetsavstånd minst 10 meter. Tänk på hörsel- och andningskydd.
- **Asbest** Om du av någon anledning måste vistas eller utföra arbete i, vid eller i anslutning till asbestdeponin **ska du använda personlig skyddsutrustning**, sådan finns i våghuset. **Asbest är ett livsfarligt material**. Placera dig med vinden i ryggen. Riv eller rota inte i materialet. Se särskilda instruktioner/rutiner.
- **Endast godkänd utrustning** – Varje maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet ska uppfylla kraven på godkänd arbetsutrustning enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:4 (2010:14), Användning av arbetsutrustning, alternativt vara CE-märkta. Starta aldrig en maskin/utrustning utan att först säkra att ingen finns i riskområdet. Allvarliga fel på befintliga maskiner rapporteras omgående till respektive ansvarig arbetsledare. Entreprenören ska ha kännedom om hur det objektet han kommer i kontakt med fungerar och förvissa sig om att objekt delen är frånslagen innan arbetet påbörjas.
- Vid arbete i reningsverk, omlastning, dammar se särskilda instruktioner/rutiner.
- Endast behörig personal får vistas i reningsverket. Extern personal och besök endast tillsammans med behörig personal. Undantag kan beviljas av platschef.

## Försäkran

Undertecknad person försäkrar att han/hon har läst och förstått innebörden av skydds- och säkerhetsföreskrifter för Tagene deponi samt försäkrar att efterfölja dessa. Utöver ovan ska gällande lager och föreskrifter efterföljas.

### Datum

---

### Företag

---

### Namnteckning

---

### Namnförtydligande

---

**Vår målsättning:** En trygg och säker arbetsplats utan tillbud eller olyckor.